

Wyjaśnienie treści SIWZ

W dniu 05.01.2021 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ stawiając pytanie:

„W związku z ryczałtowym charakterem rozliczenia Umowy oraz w związku z pkt. 1.14, 1.15 i 1.16 przedmiaru robót (pozycje te dotyczą mycia, gruntowania i malowania elewacji) prosimy o potwierdzenie podanych w tych pozycjach ilości koniecznych do wykonania prac oraz o wskazanie konkretnych fragmentów elewacji, których prace te będą dotyczyć. Prosimy również o potwierdzenie zakresu prac malarskich, który będzie obejmować jedynie wykonanie mycia, gruntowania i malowania bez jakichkolwiek prac naprawczych, szpachlowań, etc.”

Odpowiedź Zamawiającego:

- poz. 1.14 przedmiaru obejmuje tylko mycie ścian od obróbki blacharskiej pomiędzy parterem a piętrem, aż do górnego gzymsu + ściany wieży zegarowej o łącznej powierzchni 1456,65 m², która obejmuje zarówno elewację południową, przejazd w bramie głównej, elewację północną oraz wschodnią. W tę powierzchnię wliczają się również pilastry i ich powierzchnie boczne.
- Po
- z. 1.15

ściany	1456,65 m ²
gzymsy	246 m ²
Razem	1702,66 m ²
- poz.1.16 przedmiaru obejmuje gruntowanie i malowanie ścian oraz gzymsów, które zostały podane w poz. 1.7 do 1.14 pracom naprawczym
- Skucie i uzupełnienie części tynków przyjęto orientacyjnie zgodnie z przedmiarem poz. 1.13 0,065 części ogólnej powierzchni tynków, czyli 94,68 m².

Przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym do oszacowania kosztów prac.

Jednocześnie zachęcamy do odbycia wizji lokalnej w obiekcie Muzeum w celu prawidłowego oszacowania zakresu robót.